Attention :

- Une utilisation incorrecte du chalumeau à gaz peut entraîner un risque d'incendie, de dommages et/ou de blessure corporelle.
- Lors de l'utilisation, tenir les mains et le corps à l'écart de la tête du chalumeau, car cette partie de l'outil devient très chaude.
- **Ne pas laisser un chalumeau en marche sans surveillance.**
- **La flamme peut être invisible à la lumière du soleil: procéder avec précaution.**
- Ne pas exposer le chalumeau à l'humidité ni essayer de le refroidir avec de l'eau.
- Attention: contient du gaz inflammable sous pression.
- Ne pas remplir ni ranger l'outil près d'une flamme nue, d'un radiateur ou de matériaux combustibles.
- Utiliser uniquement du gaz butane de haute qualité.
- Le butane est hautement inflammable; manipuler avec précaution.
- Ne pas laisser tomber ni percer ni incinérer.
- Ne pas entreposer ni utiliser à des températures au-dessus de 50°C.
- Garder hors de la portée des enfants.
- Laisser l'outil de soudage plastique refroidir complètement avant de le remettre dans son. étui de rangement.

Safety First. Be Protected.

Garantie

Dans le cas d'une défaillance de ce produit résultant d'un défaut matériel ou d'un vice de fabrication, contacter directement notre Service Entretien au : +44 (0) 1926 818186. La garantie exclut l'usure normale, les consommables et l'usage abusif.

TOOL CONNECTION
The Complete Connection

Distribué par The Tool Connection Ltd
Kineton Road, Southam, Warwickshire CV47 0DR.
Royaume-Uni
Tél. +44 (0) 1926 815000 **Fax** +44 (0) 1926 815888
info@toolconnection.co.uk www.toolconnection.co.uk

5 018341 060763 >

6076

LASER®

Chalumeau à gaz

Avec jeu de gaines thermorétractables
162 pièces

Instructions

- La gaine thermorétractable est conforme à la directive ROHS
- Assortiment de couleurs et de tailles:
  Rouge, vert, bleu, jaune, blanc et transparent
- Plage de température de service:
  de -55°C à +125°C

1 tube noir de 15 mm x 500 mm
1.5mm x 60 pièces | 2.5mm x 35 pièces
3 mm x 25 pièces | 5 mm x 20 pièces
6 mm x 10 pièces
10 mm x 10 pièces



Copyright Laser Tools

www.lasertools.co.uk

6076 - Chalumeau à gaz avec jeu de gaines thermorétractables

Pistolet thermique à gaz butane, compact et léger, qui produit rapidement et de manière propre de l'air chaud directionnel, particulièrement adapté aux gaines thermorétractables lors de réparations sur du câblage automobile.

Gaines thermorétractables fournies dans un assortiment de couleurs et de tailles conformes à la directive ROHS. Plage de température de service: -55ºC à +125ºC.

Le réservoir de gaz transparent permet de contrôler le niveau de butane liquide.

Commandes:



A	Tête de chalumeau / sortie de gaz
B	Bloc catalyseur
C	Commande de marche/ arrêt
D	Bouton de verrouillage de sécurité
E	Allumeur
F	Commande d'écoulement de gaz
G	Valve de remplissage de gaz

Remplissage du gaz:

Utiliser uniquement du butane de haute qualité pour le remplissage du chalumeau.
Le cas échéant, laisser le chalumeau refroidir complètement avant de procéder au remplissage.
S'assurer que la commande **(C)** de marche/arrêt est réglée sur la position arrêt avant le remplissage.
Retourner l'outil; insérer la buse de la bouteille de gaz verticalement dans la valve de remplissage **(G)**.
Retirer la buse de la valve de remplissage dès que le gaz s'échappe de cette dernière.

Allumage :

Voir le schéma ci-dessus: — régler la commande d'écoulement du gaz **(F)** approximativement en position médiane.
Saisir la commande de marche/arrêt **(C)** entre le pouce et l'index puis soulever et tourner vers la droite pour activer l'écoulement du gaz.
Enfoncer le bouton de verrouillage de sécurité **(D)** et appuyer sur le bouton d'allumage. Au fur et à mesure du chauffage de la sortie de gaz **(A)**, le bloc catalyseur **(B)** va briller en orange.
Régler la commande d'écoulement du gaz **(F)** sur la position désirée pour contrôler la température. Avec l'expérience, l'opérateur va déterminer la meilleure position pour fournir une quantité correcte de chaleur en fonction de la taille de la gaine thermorétractable utilisée. Veiller à ne pas trop chauffer ni brûler la gaine thermorétractable.

Arrêt :

Déplacer la commande de marche/arrêt (**(C)**) vers la gauche; ceci stoppe l'écoulement du gaz.
S'assurer que l'outil est complètement refroidi avant de le remettre dans son étui de rangement.